

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich: | -20 °C bis 80 °C |
| Material: | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Lösering: | Kunststoff |
| Medium: | Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten* |
| Anwendungsbereich: | Luft, Vakuum |
| Empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon) |


Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie« reduzierte Bestückung

Handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Artikel unserer Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«

Bestückung:

- 30 gerade Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6
- 27 L-Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8
- 20 gerade Steckverbindungen 6, 8 mm
- 13 L-Steckverbindungen 8, 10 mm
- 18 Y-Steckverbindungen 4, 6 mm
- 10 T-Steckverbindungen 4 mm



Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 131536 | PIBR 100 | Sortimentsbox »Blaue Serie« mit reduzierter Bestückung |

Montage von Schnellsteckverbindungen

- Schlauchenden gerade abschneiden. Um eine optimale Dichtwirkung und sicheres Halten der Verbindung zu gewährleisten, sollte das Schlauchende nicht oval sein.
- Schlauchende reinigen, Grate entfernen.
- Schlauchende vollständig bis zum Anschlag in die Schnellsteckverbindung stecken.
- Durch ein kurzes Ziehen die Haltbarkeit der Verbindung prüfen.
- Zum Lösen des Schlauches den Lösering drücken.
- Den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung aus der Verschraubung ziehen.
- Vor einer erneuten Montage sollte das Schlauchende wieder gerade abgeschnitten werden, um die Steck- und Lösbarkeit nicht zu erschweren.

*Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.